

# 西宁市生态环境领域问题整改任务

## 销号公示表

整改任务概述	<p>《西宁市突出环境问题整改实施方案》第二十一项：青海华铁金属有限公司浇铸烟气无组织排放问题虽采取一定措施进行了整改，但浇铸烟气收集效率不高，烟气无组织排放问题仍然严重；近12万吨炉渣堆放在厂区内，无任何“三防”措施；未按环评要求开展炉渣、水淬渣浸出毒性鉴别，也未开展冲渣水定期检测；水资源论证报告要求企业在大华水库供水后关停地下水取水转用水库供水，但截至2023年6月，该企业在大华水库已供水的情况下仍使用地下水进行生产。</p>
整改责任单位	湟源县人民政府
整改目标	<p>督促企业进行烟气收集改造，消除无组织排放问题；采取三防措施防止固废流失，定期对炉渣、水淬渣进行检测。</p>
整改措施及成效	<p><b>整改措施：</b>督促青海华铁金属有限公司进一步对浇铸烟气收集设施进行改造，提高浇铸烟气收集效率，消除烟气无组织排放问题；对厂区内堆存炉渣进行全面清理，对暂不能清理的采取“三防措施”防止固废流失；对炉渣、水淬渣开展浸出毒性鉴别，并定期对冲渣水检测。督促企业按照水资源论证报告要求转用水库供水。</p> <p><b>成效：</b>一是青海华铁金属有限公司精炼车间已完成封闭改造，浇筑烟气顶吸设施已投入正常运行；二是已对棚外废渣全部使用防雨布进行了覆盖、入棚作业，并与青海湖水泥有限公司签订购销合同，将一般工业固废渣（高碳铬铁渣）拉运至该公司用于水泥生产原料；三是企业委托青海蓝清环境科技有限公司对炉渣、冲渣水开展毒性鉴别检测，11月15日出具检测报告，显示合格。四是青海华铁金属有限公司所属的2口自备水井已拆除取水设施并已完成填埋，同时已接入城市供水管网。</p>
整改时间	2023年08月至2023年12月
社会监督联系人及电话	杨倩霞 2432398