

案例 1：湟源县某镇驿站建设项目未取得施工许可证擅自施工。

基本案情及处理结果：该项目未取得施工许可证擅自施工，根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，对项目建设单位进行了行政处罚。

案例 2：湟源县某乡驿站建设项目进行检查时发现，该项目未取得施工许可证擅自施工。

基本案情及处理结果：该项目未取得施工许可证擅自施工，根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，对项目建设单位进行了行政处罚。

案例 3：湟源县某民宿建设项目（EPC）设计施工总承包项目未取得施工许可证擅自施工。

基本案情及处理结果：该项目未取得施工许可证擅自施工，根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，对项目建设单位进行了行政处罚。

案例 4：湟源县某乡驿站建设项目未取得施工许可证擅自施工。

基本案情及处理结果：该项目未取得施工许可证擅自施工，根据《建设工程质量管理条例》第五十七条的规定，对项目建设单位进行了行政处罚。