


青海省历史遗留矿山图斑（自然恢复类）评估认定意见表

图斑编号	CT6301232018000091002			
图斑位置	西宁市湟源县大华镇			
中心点坐标	101.11023	36.65984		
开采方式	露天开采	开采矿种	石英岩	
图斑面积（平方米）	1861.22	关闭年度	2018	
图斑属性	历史遗留矿山	三调地类	天然牧草地	
所有权权属	集体土地所有权	是否自然保护区	否	
图斑现状	未发现安全隐患，植被覆盖良好，与周边地貌景观基本一致			
序号	认定条件	现状情况		
1	地质环境安全隐患	☒ 无 ☐ 有		
2	植被覆盖度	☐ <30% ☒ 30%~80% ☐ >80%		
3	与周边地貌景观协调度	☐ 不一致 ☒ 基本一致 ☐ 一致		
现场照片	见附件			
专家组意见	基本已完成自然恢复			
认定意见	认定单位：湟源县自然资源局和林业草原局（盖章） 2026年7月15日			
专家组成员	姓名	单位	职称或职务	签字
	马永华	县自然资源局和林业草原局	工程师	马永华
	李强	县农业农村局	高级农艺师	李强
	陈丽霞	县生态环境局	副科长	陈丽霞
	王政华	县农业农村局	助理畜牧师	王政华
	潘继祥	县水利局	工程师	潘继祥



时间: 2026.06.11 11:04

地点: 湟源县·窑洞村

海拔: 3124.4米

经纬度: 36.659298°N, 101.110048°E

图斑编号: CT6301232018000091002

今日水印

相机真实可验



时间: 2026.06.11 11:02

地点: 湟源县·窑洞村


海拔: 3118.7米

经纬度: 36.659201°N, 101.110076°E

图斑编号: CT6301232018000091002

今日水印

水印真实可验



时 间：2026.06.11 11:07

地 点：湟源县·窑洞村

海 拔：3123.2米

经纬度：36.659555°N, 101.110079°E

图斑编号：CT6301232018000091002

今日水

相机 真实可

防伪 DCBNEKXAPA24